

સચિવશ્રીનું કાર્યાલય

તા. ૧૬-૭-૧૮.

તાજેતરમાં ભારે વરસાદને કારણે ઓવર ટોપીંગ થવાનાં લીધે બંધ થયેલ રસ્તાઓ પાણી ઓસરે ત્યાર બાદ રસ્તાને ટ્રાફિક માટે ખુલ્લો કરતા પહેલા તુરત જ સમગ્ર ઓવર ટોપીંગની લંબાઈ તેમજ સ્ટ્રક્ચરોનું પરીક્ષણ થઈ જાય તે જોવું અને ઓવર ટોપીંગના કારણે રસ્તા પર જો કોઈ બ્રિચ પડેલ હોય અથવા સાઈડ સોલ્ડરનું ઘોવાણ થયેલ હોય તથા રસ્તા પર Piping Effect થયેલ હોય તો તેની તુરત જ મરામત હાથ ધરવી, જેથી કોઈ અકસ્માત થાય નહિં.

(એસ. બી. વસાવા)
સચિવ

પ્રતિ,
સર્વે મુ.ઈ. અને અ.સ. શ્રીઓ